

Sehr geehrte Damen und Herren,

Koblenz, 29.06.2020

hiermit informieren wir Sie, dass Ersatzteile für Flex Integral- und Flex CC-Einheiten nach dem 01.10.2019 nicht mehr hergestellt werden.

Die Ersatzteile werden jedoch so lange geliefert wie sie vorrätig sind.

Der Reparatursatz für das Integral-Brückenarmsystem SD-532 ist nicht mehr erhältlich. Das Service-Kit für Flex Integral, SD-457, ist weiterhin verfügbar.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Bruns + Klein Team